

乾燥設備の定期自主検査記録

(労働安全衛生規則 第二百九十九条の乾燥設備定期自主検査の規定による)

記入例

社名	A社		工場名	B工場
	承認		作業主任者	点検者
査印欄	E		D	C

I	検査機種名 (管理 No 等)	ガス乾燥機 (HCD-6147G) (No.200)		
II	検査実施年月日	2018年 6月 1日		
III	本記録保管期間 (3年)	2021年 5月 31日 まで		
IV 検査結果				
No.	点検すべき事項	具体的点検箇所・方法	結果 (○・△・×)	補修 (要・否)
1	内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無	① 内部の変形、固定物の外れはないか (目視、触診) ② 腐食、さびはないか (目視)	△ ○	要 否
2	危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じん爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無 (対象: 石油系乾燥機、石油系ドライクリーナー)	① 排気ダクトにリント堆積、異物がないか (目視) ② 排気ファンは正常か (排気の確認)	- -	- -
3	労働安全衛生規則第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無 (熱源が蒸気・電気を除く)	① バーナー部に異物等がないか (目視) ② 排気ファンは正常か (排気の確認)	○ ○	否 否
4	のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無	① 排気ダクトにリント堆積、異物はないか (目視)	×	要
5	内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無	① 内部の温度表示は正常か (目視) ② 運転し、衣類の乾燥状態が正常か	○ ○	否 否
6	内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無	① 機械内部の配線に傷等がないか (目視)	○	否
補修内容	No.4 No.1	リント除去 内部の変形修理	(注1) ○:良好につき補修不要 △:都度判断 ×:不良につき要補修 (注2) 毎年1年以内に実施のこと	